



# Aus Unfällen lernen

## Tödlicher Absturzunfall eines Schornsteinfegers

## Unfallhergang

- Bezirksschornsteinfeger (selbständig)
- wollte Prüfungen an einem Schornstein durchführen
- keine Zeugen
- stieg aus dem Gebäudeinneren durch eine Dachluke
- betrat den auf der Dachfläche befindlichen Sicherheitsrost
- Schornsteinfeger stürzte mit Rost und Standsteinen ab
  
- stürzte über den Dachrand
- fiel zunächst auf eine Mauer, dann auf den Boden



## Unfallstelle



## Unfalluntersuchung

Inaugenscheinnahme der Absturzstelle:

- Unterkonstruktion unbeschädigt

Die Bruchstücke:


- Verbindung Sicherheitsrost / Standsteine intakt
- Brüche im Standstein frisch
- ungenutzte Befestigungspunkte



# Unfalluntersuchung

## Dokumente:

- laut Rechnung aus 1996 Braas, Altdeutsche Pfanne
- Einbauanleitung des Hersteller
  - Standstein benötigt zusätzliche Stützlatte
  - Standstein mit 2 Schrauben sichern



## Untersuchungsergebnisse

- Unfallursache war wahrscheinlich nicht regelkonforme Befestigung der Standfläche
- Hauseigentümer wurde seitens der Polizei darüber informiert und aufgefordert, andere Standsteine überprüfen zu lassen